

DESCRIPCIÓN

Producto de preparación para metales ferrosos, de película dura, rápido secado y excelente adherencia, base adecuada para las pinturas de terminación.

USOS

Indicado para imprimir metales ferrosos, cuyos componentes anticorrosivos actúan evitando por mucho tiempo la oxidación, como así también demorando el avance de la corrosión preexistente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: resinas alquídicas modificadas, aditivos y solventes.

Pigmento: según color, con componentes anticorrosivos libre de metales pesados.

Peso específico: 1,28.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: 10 a 15 m² por litro por mano.

Color: rojo óxido y gris.

Brillo: Mate.

Número de manos: 2.

Secado al tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Repintado máximo: sin límite. No demorar innecesariamente la aplicación de la pintura de terminación.

Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie de modo de eliminar grasitud, sucie-

dad, óxido, polvillo y restos de materiales preexistentes. El metal a pintar debe estar seco y sin restos de los productos de limpieza.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir con una mínima cantidad de **Aguarrás Sinteplast** de ser necesario. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar a pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666 Centro De Intoxicaciones Hospital
Posadas: (011) 4658-7777